

1 Grundlegendes

2 Grundlagen des Barrierefreien Bauens

- 2.1 Technische Regelwerke
- 2.2 Wie technisch ist die Normengruppe DIN 18040?
- 2.3 Mangel vs. Schaden
- 2.4 Planungsmangel, Baumangel, Funktionsmangel beim Barrierefreien Bauen

3 Schwellenfreiheit an Außen- und Fenstertüren

- 3.1 Schwellen an einer Außentür in Verbindung mit einem ungeeigneten Entwässerungssystem
 - 3.1.1 Lösungsansatz
- 3.2 Feuchteschäden an der inneren Türleibung einer Außentür
 - 3.2.1 Lösungsansatz
- 3.3 Entwässerungssystem an einer ursprünglich schwellenfreien Türkonstruktion
 - 3.3.1 Lösungsansatz
- 3.4 Schwelle an einer Balkontür
 - 3.4.1 Lösungsansatz

4 Türen

- 4.1 Geringe Bewegungsfläche an einer Tür
 - 4.1.1 Lösungsansatz zur Kompensation der fehlenden Bewegungsfläche an einer Tür
- 4.2 Türbedienelement an einem WC für Rollstuhlnutzer
 - 4.2.1 Lösungsansatz für Bedienelemente an Türen
- 4.3 Eingeschränkte Zugänglichkeit eines Büroraums durch eine zu tiefe Türleibung
 - 4.3.1 Lösungsansatz zur Bemessung der »Laibungstiefe«
- 4.4 Schwelle an der Innentür zu einem Sanitärraum
 - 4.4.1 Lösungsansatz für schwellenfreie Übergänge
- 4.5 Zersetzungen an einer Türzarge unmittelbar neben einem niveaugleichen Duschplatz
 - 4.5.1 Lösungsansatz zum Schutz der Türzargen

5 Barrierefreiheit in Sanitärräumen

- 5.1 Toiletten für Rollstuhlnutzer
 - 5.1.1 Lösungsansatz für WC-Becken
 - 5.1.2 Lösungsansatz für Waschplätze
- 5.2 Notruf
 - 5.2.1 Lösungsansatz für den Notruf
- 5.3 Abtrennung eines WCs für Rollstuhlnutzer
 - 5.3.1 Lösungsansatz für Stützklappgriffe
- 5.4 Mindestflächen in WCs für Rollstuhlnutzer
- 5.5 Schwelle vor einem niveaugleichen Duschplatz
 - 5.5.1 Lösungsansatz für niveaugleiche Duschplätze
 - 5.5.2 Rutschhemmende Eigenschaften von Duschplätzen
- 5.6 Ausführung eines niveaugleichen Duschplatzes in Verbindung mit einer Warmwasser-Fußbodenheizung
 - 5.6.1 Lösungsansatz für einen niveaugleichen Duschplatz (mit Heizestrich)
- 5.7 Befestigung eines Duschsitzes
 - 5.7.1 Lösungsansatz für Duschsitze

6 Aufzugsanlagen

- 6.1 Eingeschränkte Zugänglichkeit einer Aufzugsanlage
 - 6.1.1 Lösungsansatz zur Minimierung der Zugangsbarriere
- 6.2 Anrampung an einem Lift
 - 6.2.1 Lösungsansatz für Zugänglichkeit des Lifts
- 6.3 Ungenügende Anhaltegenauigkeit einer Aufzugsanlage
 - 6.3.1 Lösungsansatz zur Anhaltegenauigkeit eines Aufzuges

7 Treppen

- 7.1 Fehlende oder mangelhafte Handläufe an Treppen (Planungs- und Funktionsmangel)
 - 7.1.1 Lösungsansatz zur Nachrüstung von Handläufen an Treppen
- 7.2 Fehlende oder mangelhafte Stufenmarkierung an Treppen
 - 7.2.1 Lösungsansatz für Stufenmarkierungen

8 Kontrastgestaltung

- 8.1 Fehlender Kontrast zwischen Information und Hintergrund
 - 8.1.1 Lösungsansatz für Beschilderungen (Piktogramme)
- 8.2 Mängel an Glasmarkierungen
 - 8.2.1 Lösungsansatz für Glasmarkierungen

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis